


平成 20 年 5 月
ロックウール工業会
吸音板部会

「室内プール天井の管理上のご注意について」掲載

各メーカーの室内プール天井材のカタログ等で、天井裏換気を含む結露防止対策など管理上の注意事項等を記載しておりますが、各地の室内プール施設を末永く安全にご使用頂くために、新たに「室内プール天井の管理上の注意について」を作成し、弊工業会のホームページに掲載することに致しました。



室内プール使用例

<製造販売中止のお知らせ>

2018年（平成30年）6月20日以降、弊工業会会員各社とも、
室内プール用ロックウール化粧吸音板の製造販売を中止しました。

御施主様・建物管理者様へ

平成 20 年 5 月
ロックウール工業会
吸音板部会

室内プール天井の管理上の注意について

室内プール用ロックウール化粧吸音板は、ロックウールに樹脂系接着剤を添加した基材で、吸音・防湿・断熱・防火性能に優れ、各地の室内プール施設にご採用いただいております。

製品の性能品質維持のため、以下の注意事項をお守り頂き適切な管理をお願い申し上げます。

注意

天井裏（躯体・設備・壁）や天井表面に多量の結露が発生し、長期間濡れた状態にさらされることは、天井材が落下する要因の一つになります。

別紙に基づいて点検管理することをお勧めいたします。

また、結露が発生すると、カビや水シミなどの汚れの原因となりますので、ご注意ください。

※別紙『室内プール天井の日常点検について』を参考に、天井表面や天井裏の点検を行い、結露の発生などの異常の有無を確認してください。異常を発見した場合には、施工者等に連絡するなど適切な処置を行なってください。

< 製造販売中止のお知らせ >

2018 年（平成 30 年）6 月 20 日以降、弊工業会会員各社とも、室内プール用ロックウール化粧吸音板の製造販売を中止しました。

室内プール天井の日常点検について

※施設としての寿命を延ばすためにも、室内プールの天井部位について、下記のチャートに基づいて安全に注意して点検を行ってください。

※休日・営業時間外でも、結露防止のため空調設備を常時運転してください。また、プール水面からの水の蒸発を少なくするため、休日・営業時間外はプール水面にシート掛けを行ってください。

