

## 5. 品質管理について

Q5-1： 材料の品質管理として何を行っていますか？

A： 工場にて寸法（厚さ、幅、長さ）、かさ密度、繊維組成、加熱収縮率等を測定して管理しています。

Q5-2： 施工管理はどのように行っていますか？

A： 目視により目地、取り合い部の隙間、材料の破損、ピン本数・ピッチの外観検査をしています。また、ピンは触手による溶接具合の確認を行っています。